

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
детского сада «Аленушка»  
« 07 » октября 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)  
№**

**Городской округ город Бор**

Наименование муниципального  
образования Нижегородской области

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание**

**1.2. Адрес объекта 606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Большое Пикино, у. 1 Мая, д.14**

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3401,5 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 10246 кв.м

**1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта нет**

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -**

**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Аленушка» (МБДОУ детский сад «Аленушка»)**

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Большое Пикино, у. 1 Мая, д.14**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городскими автобусами № 19 до первой остановки п. Б.Пикино,

Пригородными автобусами № 229 до первой остановки п. Б.Пикино

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 1 да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	Л
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-	
2	Вход (входы) в здание	ВНД	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	1 этаж 21,5, 42, 56,58 2 этаж 28,56,17, 18,5,14,3 8,41,43	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	1 этаж 46,,50,63 ,66,23,7 2 этаж 11,10,34, 33,46,51, 52	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	



\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** временно недоступно для всех инвалидов

№ п/п	Объект (вид объекта)	Состояние доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (улицы)	Доступно
2	Вход (выход) в здание	Доступно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Доступно
4	Зоны доступа к объекту	Доступно
5	Санитарно-гигиенические условия (чистота, запах)	Доступно
6	Система вентиляции на объекте (на в/х зонах)	Доступно
7	Путь сообщения к объекту от объектов транспортной инфраструктуры	Доступно
8	Все зоны в здании	Доступно

4.2. Назовите проделанные работы в рамках исполнения мероприятий по обеспечению доступности объектов государственного назначения для инвалидов (укажите наименование мероприятия, вид работ, не указывается, если не проводится работа).

4.3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий по обеспечению доступности объектов государственного назначения для инвалидов (укажите наименование мероприятия, вид работ, не указывается, если не проводится работа).

4.4. Для принятия решения требуется ли проведение дополнительных работ по обеспечению доступности объектов государственного назначения для инвалидов (укажите наименование мероприятия, вид работ, не указывается, если не проводится работа).

4.4.1. Соответствие работы с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства) с учетом требований к доступности объектов государственного назначения для инвалидов (укажите наименование мероприятия, вид работ, не указывается, если не проводится работа).

4.4.2. Техническая экспертиза проектной документации (составление и выдача заключения).

4.4.3. Заключение экспертной организации (составление и выдача заключения).

4.4.4. Заключение экспертной организации (составление и выдача заключения).

И

\*

ние

фото

-

-

-



**4. Управленческое решение** - необходимо выделить денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта основных структурно-функциональных зон здания.

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ**

в рамках исполнения муниципальных программ

(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации - ДУ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется** (нужное подчеркнуть):

**4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

**4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)**

**4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

**4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) отдел культуры администрации городского округа г. Бор;**

**4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;**



## 4.4.6. другое \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не прилагается

**4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области** в разделе «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов»

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |          |    |
|--|----------|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | <u>3</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | <u>4</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ есть \_\_\_\_\_ на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Борской городской организации инвалидов,  
Никифорова М.М.

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №\_ от « »

20 г.

**I Результаты обследования:****1. Территорий, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Аленушка», 606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Большое Пикино, у. 1 Мая, д.14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения доступных для МНГ на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875 (СП 59.13330.2012 п.4.1.1., п.4.1.3.)	все	Устранить нарушения	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	При устройстве съездов около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1-10 на протяжении не более 10 м. (СП 59.1.3330.2012 п. 4.1.7. п. 4.1.8) Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей (СП 59.1.3330.2012 п.4.1.10) Бордюры по краям пешеходных путей на территории отсутствуют, их рекомендуется принимать по высоте не менее 0,05 м. (СП 59.13330.2012 п. 4.1.9.)	К.О.С.	Устранить нарушения	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)		-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка		-	-	-	-	-	-



е 1 г.	ОБЩИЕ требования к зоне			В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330. Это пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта (СП 59.13330.2012 п. 4.1.3)	Все	Устранить нарушения	Капитальный ремонт
				Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875 (СП 59.13330.2012 п.4.1.3.)	Все	Устранить нарушения	Текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД	-	-	Текущий, капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_ от «» г.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Аленушка», 606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Большое Пикино, у. 1  
Мая, д.14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м (1,01 м) (СП 59.13330.2012 п.4.1.12) Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 (СП 59.13330.2012 п.5.1.2)	все	Устранить нарушения	реконструкция
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4*2,0 м. или 1,5*1,85 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.1.3.) Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь водоотвод (СП 59.13330.2012)	все	Устранить нарушения	реконструкция
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Выключатели и электророзетки в помещениях находятся в помещениях на высоте более 0,8 м от уровня пола (СП 59.13330.2012 п.5.4.2 п. 5.4.3) Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1, 2 м. Применение дверей на	Все	Устранить нарушения	Текущий ремонт



ие 2					качающихся петель и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета (СП 59.13330.2012 п. 5.1.4. п. 5.2.4. п.5.1.5) Наружные двери, доступные для МГН, имеют пороги. При этом высота каждого элемента порога превышает 0,014 м. (0,035 м) (СП 59.13330.2012 п.5.1.4)	К	Устранить нарушения	Текущий ремонт
» г.					В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола (СП 59.13330.2012 п.5.1.4.)	К	Устранить нарушения	Текущий ремонт
сад								
у. 1								
ды								
бот								
ОНС								
КЦИ								
ОНС								
КЦИ								
а								
5	Тамбур	есть	82,1,12		Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании детей должно быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м (СП 59.13330.2012 п. 5.1.7)	все	Устранить нарушения	Капитальный ремонт
суш	ОБЩИЕ требования к зоне				Устранить выключатели и электророзетки в помещениях на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с техническим зданием выключателей (включателей) дистанционного	все	Устранить нарушения	Текущий ремонт
онт								
суш								
онт								



				управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой (СП 59.13330.2012 п.5.4.2)		
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	№ 82,1,12		Текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_ от «» г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Аленушка», 606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Большое Пикино, у. 1 Мая, д.14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	1 этаж 86		Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8 м от уровня пола (СП 59.13330.2012 п.5.4.2 п. 5.4.3)	Все	Устранить нарушения	Капитальный ремонт
					Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м. (1,35 м.) (СП 59.13330.2012 п.5.2.1)	К	Устранить нарушения	Капитальный ремонт
					Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеет тактильные предупреждающие указатели и или контрастно окрашенную поверхность (СП 59.13330.2012 п.4.1.3)	С	Устранить нарушения	Текущий ремонт
					все	Устранить нарушения	Текущий ремонт	



					59.1333.2012 п.5.4.4)			
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			<p>При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м (1,3 м) Завершающий горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. (допускается от 0,27-0,33 м.) и иметь не травмирующее завершение. Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м не установлены ограждения с поручнями (СП 59.13330.2012 п.5.2.10)</p> <p>Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней не примыкающие к стенам, должны иметь ботинки высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги (СП 59.13330.2012 п.5.2.9)</p>	Все	Устранить нарушения	Капитальный ремонт
						О.С.	Устранить нарушения	Текущий ремонт
3.3	Пандус внутри здания	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	лифт	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	дверь	есть			<p>Выключатели и электророзетки в помещениях находятся на высоте более 0,8 м от уровня пола. Информирование помещений внутри здания не дублируются рельефными знаками и не размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от</p>	Все	Устранить нарушения	Текущий ремонт



					<p>1,3 до 1,4 м (СП 59.13330.2012 п.5.4.2 п. 5.4.3) Дверные проемы в помещениях как правило не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м (0,045 м) (СП 59.13330.2012 п. 5.2.4.)</p> <p>Информирующий обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м (СП 59.13330.2012 п.5.5.8)</p>	<p>К</p> <p>все</p>	<p>Устранить нарушения</p> <p>Устранить нарушения</p>	<p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	<p>Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Двери на путях эвакуации не имеет окраску, контрастную со стеной ( СП 59.13330.2012 п.5.2.23 ГОСТ 12.1.004)</p>	все	Устранить нарушения	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на	все	Устранить нарушения	Капитальный ремонт

та  
ый  
ОНТкуш  
ий  
МОНТ

-

-

екуш  
ий  
ЕМОНТ



					высоте не более 0,8 м. от уровня пола. Допускается применение в соответствии с техническим заданием выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой (СП 59.13330.2012 п.5.4.2)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	1 этаж 86		Текущий ремонт, капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_ от «» .

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Аленушка», 606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Большое Пикино, у. 1 Мая, д.14

## Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1 этаж 21,5, 42, 56,58 2 этаж 17,18, 5,14,3 8,41,4 3		Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должны быть не менее 0,9 м (0,75 м) (СП 59.13330.2012 п.5.2.4)  Дверные проемы в помещениях, как правило, не должны иметь прогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м (0,045 м) (СП 59.13330.2012 п. 5.2.4)	К	Устранение нарушений	Капитальный ремонт
2	Зальная форма обслуживания	есть	2 этаж 28,56,		Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов. В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН (СП 59.13330.2012 п.7.6.3)	все	Устранение нарушений	Текущий ремонт

И  
И  
\*\*  
кта  
ОИ  
нт,  
монтпно  
зем;  
);



4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м (СП 59.13330.2012 п.5.5.8)  Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте 0,8 м от уровня пола (СП 59.13330.2012 п.5.4.2)	Все  все	Устранение нарушений  Устранение нарушений	Текущий ремонт  Капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	1 этаж 21,5, 42, 56,58 2 этаж 17,18,5, 14,38,41 ,43		Текущий ремонт, капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_ от «» 20 г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Аленушка», 606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Большое Пикино, у. 1  
Мая, д.14

Наименование объекта, адрес

№ /п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	46				-	-
2	Душевая ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				В здании отсутствуют кабины, доступные для МГН в санитарно-гигиенических помещениях (СП 59.13330.2012 п. 5.3.2)  У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т. д.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. (СП 59.13330.2012 п. 5.3.6) выключатели и электровозетки в помещениях следуют предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола (СП 59.13330.2012 п. 5.4.2)	все	Устранение нарушений	Капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	







к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_ от «» г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Аленушка», 606452, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Большое Пикино, у. 1  
Мая, д.14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации об опасности размещаемые в помещениях (кроме с помещений с мокрыми процессами) предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования (СП 59.13330.2012 п. 5.5.2)	все	Устранить нарушения	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	







Система информации	Вид	Текст	Текст
--------------------	-----	-------	-------

\* указывается: ДН-В - доступно полностью; ДН-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично и избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не изучается, ремонт (технический, капитальный), индивидуальное решение в ТСР, технические работы, использование - организация альтернативной формы обслуживания.

Компьютерная  
запись



Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
на  
страницах  
Заведующий МБДОУ детский сад «Алёнушка»  
Н. В. Воробьева